



IMPORTANT



A tous les projectionnistes,

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement la procédure d'arrêt de la machine

1 - Fin du film, début du générique

Allumer (en bas) les spots allées

Bouton C

2 - A la fin du générique

Laisser refroidir (10 minutes) l'appareil

3 - Avant de partir

Couper l'alimentation dans l'armoire

2.4

2.5

et

2.6