

# Procédure d'arrêt de la machine



# IMPORTANT



## A tous les projectionnistes,

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement la procédure d'arrêt de la machine

**1 - Fin du film, début du générique**

Allumer (en bas) les spots allées

**Bouton C**

**2 - A la fin du générique**

Laisser refroidir (10 minutes) l'appareil

**3 - Avant de partir**

Couper l'alimentation dans l'armoire

**2.4**

**2.5**

et

**2.6**

Révision #2

Créé 21 juillet 2025 12:35:44 par Administrateur

Mis à jour 21 juillet 2025 12:40:35 par Administrateur